



## Chiffrage des coûts de réparation

du 05.01.2026

### Données de commande



### Données propriétaire et véhicule

Immatriculation	M1809	Type véhicule	Voitures de tourisme
Constructeur	Citroen	Modèle	Jumpy (01.2007->)
VIN	VF7XDAHZ4DZ023731	Sous-type	Club 1000 L1H1 2.0 16V
Numéro d'homologation	1CE517		
No. matricule	649.216.174		
1ère mise en circulation	01.10.2013		
Dernière expertise	21.06.2024		
Type peinture	Uni 2 couches		
DAT Europa-Code®	01 190 096 015 0001		

### Équipement optionnel



### Pièces de rechange

(Date tarif : 01.12.2025)

DVN	Réf. PR	Désignation	Nombre	Prix unitaire	Prix total CHF
52151	8525GG	RALLONGE PANNEAU LAT ARG INF	1	94.38	94.38
52161	8525GE	SUPPORT RALLONGE PANNEAU LAT ARG INF	1	61.08	61.08
53121	8525ET	PANNEAU LAT ARG	1	947.47	947.47
54095	871780	CHARNIÈRE PORTE BATTANTE AR. SUP G	1	240.56	240.56
54099	871782	CHARNIÈRE PORTE BATTANTE AR. INF G	1	248.66	248.66
54121	871663	JEU DE GARNITURES CHARNIÈRE PORTE BATTANTE AR. G	1	129.13	129.13
54131	8717A0	TIRANT DE PORTE PORTE BATTANTE AR. G.	1	80.91	80.91
55411	6350AH	FEU AR. G.	1	301.68	301.68
56740	151888	BOÎTIER/ CARTER TRAPPE DE RÉSERVOIR	1	68.60	68.60
57010	7410AS	PARE-CHOCS AR	1	687.00*	687.00*
		ÉLIMINATION ENCOMBRANTS	1*	20.00*	20.00*

## Frais supplémentaires

DVN	CR	Réf. PR	Désignation	Nombre	Prix unitaire	Prix total CHF
	N		CORPS CREUX	1	40.00*	40.00*
	N		ELIMINATION PLASTIQUE	1	20.00*	20.00*

## Main d'œuvre

DVN	CR	N°OT	Désignation	Genre	Niveau	Heure	Prix total CHF
05611	A	TRAVAIL	DEP-POSE VITRE LAT ARG	C	1	≅ 0.90	145.80
53121	E	7496 0910	REPL. PANNEAU LAT ARG (ÉLÉMENT(S) ANNEXE(S) DÉPOSÉ(E)(S)) YC: RALLONGE PANNEAU LAT ARG INF, SUPPORT RALLONGE PANNEAU LAT ARG INF, DEP-POSE ECRAN PARE-BOUE ARG	C	2	7.80	1'263.60
53121	D	7496 4210	DESH-HAB PANNEAU LAT ARG YC: DEP-POSE ECRAN PARE-BOUE ARG, CHARNIÈRE PORTE BATTANTE AR. SUP G, CHARNIÈRE PORTE BATTANTE AR. INF G, JEU DE GARNITURES CHARNIÈRE PORTE BATTANTE AR. G, FEU AR. G., DEP-POSE TRAPPE DE RÉSERVOIR, BOÎTIER/ CARTER TRAPPE DE RÉSERVOIR	C	1	2.30	372.60
54131	E	6836 0910	DEP-POSE/REPL. TIRANT DE PORTE PORTE BATTANTE AR. G.	C	1	0.30	48.60
57010	E	6815 095P	REPL. PARE-CHOCS AR (DÉPOSÉ) YC: DEP-POSE ECRAN PARE-BOUE ARG	C	1	0.20	32.40

## Peinture

Méthode de peinture: Eurolack   Type peinture: Uni 2 couches							
DVN	Niveau peinture	Niveau	Désignation	Point ingrédients	Coûts d'ingrédients	Heure	Prix total CHF
		TRAVAIL	PREPARATION PEINTURE			1.70	292.40
		TRAVAIL	ÉCHANTILLON ET RECH. COULEUR (NOMBRE: 1 FOIS)			0.20	34.40
		TRAVAIL	RECH. TEINTE-MELANGE COULEURS			0.20	34.40
		TRAVAIL	COMP. P. PEINT. A BASE D'EAU COMPLEMENT:			0.20	34.40
52151	2	PIECE INT.	RALLONGE PANNEAU LAT ARG	3	11.75	0.40	80.55
53121	1	PIÈCE NEUVE-S	PANNEAU LAT ARG	48	421.39	5.00	1'281.39
54095	1	PIÈCE NEUVE-M	CHARNIÈRE ARG SUP	2	16.82	0.60	120.02
54099	1	PIÈCE NEUVE-M	CHARNIÈRE ARG INF	2	16.82	0.60	120.02
56701	2	REVOILAGE	TRAPPE DE RÉSERVOIR	1	3.92	0.40	72.72

## Résumé

### Somme totale pièces de rechange

selon la liste détaillée (somme de toutes les pièces de rechange)  
+ 5.00% petites fournitures / coût de main-d'œuvre

2'879.47  
93.15

### Total pièces de rechange

**2'972.62**



#### Sous-total frais supplémentaires

**Frais supplémentaires** **60.00**

#### Somme totale main d'œuvre

<b>carrosserie</b>	3.70	162.00 CHF/Heure	<b>137,50fr / heure</b>	599.40
<b>carrosserie 2</b>	7.80	162.00 CHF/Heure		1'263.60
<b>MO Totale carrosserie, mécanique, électrique</b>	<b>11.50</b>			<b>1'863.00</b>

#### Somme totale peinture

<b>MO</b>	Temps	CHF/Heure	<b>137,50fr / heure</b>	Prix total
	9.30	172.00		1'599.60

#### Ingrédient

	Total ingrédients	Prix total
Ingrédients peinture	56.00	470.70
Constante		86.97
Forfait peinture sur échant. (Nb.: 1)		8.84
Sous-total		566.51
+ 3.0% coût d'élimination des déchets		17.00
Total ingrédients		583.51

Temps de préparation tôle à 100 %  
Temps de préparation plastique 100 %  
Autres préparations 100 %  
pris en compte Index ingrédients à 130 %

#### Total peinture

	Prix total
MO totale	1'599.60
Total ingrédients	583.51
<b>Total peinture</b>	<b>2'183.11</b>

	CHF
Somme pièces de rechange	2'972.62
Total frais supplémentaires	60.00
MO Totale carrosserie, mécanique, électrique	1'863.00
Total peinture	2'183.11
<b>Coûts de réparation nets</b>	<b>7'078.73</b>
TVA (8.10%)	573.38
<b>Coûts de réparation bruts</b>	<b>7'652.10</b>



Remarque: sous réserve de modification des prix !  
Des indications précises sur l'étendue des réparations et leur coût ne pourront être données qu'après démontage. Le présent chiffrage a été établi compte tenu de la procédure de réparation initialement prévue.

Il contient des indications qui sont traitées et distribuées sous licence du constructeur automobile ou de l'importateur.  
Système DAT / SD3 CalculatePro)

.	
#=Pas (encore) de temps barème constructeur (=N° PR non appropriée pour commande	+ =position nouvelle selon logique de réparation
)=le dernier tarif constructeur n'est plus disponible	*=Saisie manuelle par l'utilisateur (s'applique uniquement à la colonne Désignation lorsqu'un * est présent au début)
»=Prestation externe	=Les prix ont été convertis d'un autre pays
d=Prix DMS	A=Temps de débosselage
T=Contrôle technique	
✓=Équipement déterminé par recherche VIN	>=Équipement ajouté manuellement

