

Kostenzusammenstellung M33176

Motorschaden. Kühlwasser im Öl

Teile:	Motor Einbaufertig	35850
Arbeit:	25h à 150	3750

Auspuffanlage durchgerostet

Teile		1882
Arbeit:	4h à 150	600

Vorderachse Eingang undicht

Teile:		100
Arbeit:	4h à 150.-	600

Getriebeeingang und Schaltkolben undicht

Teile:		300
Arbeit:	10h à 150.-	1500

Verteilergetriebe undicht

Teile:		150
Arbeit:	5h à 150.-	750

Durchtrieb 2. Achse Ölverlust

Teile:		50
Arbeit:	3h à 150	450

Bremszylindermanschette gerissen
Spiegelkonus re def.
Wasser im Bliker
Lichtreflektor rostig
Div Blachengummi def
ML Leuchte rissig
Seitenladenverschluss def.
Ansaugpilz durchgerostet
Kippzylinder undicht
Kuhlergummis gerissen
Kabine gerissen

Teile:		1000
Arbeit:	20h à 150.-	3000

FP2

Arbeit: 6.7h à 150.-

1005

CHF 50'987.00