



vom 28.10.2025

# Reparaturkosten-Kalkulation

## Auftragsdaten

Anlagedatum	28.10.2025	Auftragsnummer	
Änderungsdatum			

## Halter und Fahrzeugdaten

Firma	Verteidigung Bern		
PLZ /	-		
Kontrollschild	M1801	Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Hersteller	Citroen	Haupttyp	Jumpy (01.2007->)
Typenscheinnummer	1CE517	Untertyp	HDi 125 FAP L1 Kombi (6 Sitze)
Stammnummer	649.192.870	Laufleistung km	50539
1. Inverkehrsetzung	01.10.2013		
Lackart	uni (2-Schicht)		
DAT Europa-Code®			

## Sonderausstattung

75205 Getriebe 6-Gang

## Ersatzteile

(Preisdatum : 01.10.2025)

DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis/Stück	Gesamtpreis CHF
52162	8526EX	HALTER VERLAENGERUNG SEITENWAND H.R.U.	1	80.59*	80.59*
53122	8526FQ	SEITENWAND H.R.	1	1'116.18*	1'116.18*
54092	871783	SCHARNIER HECKFLUEGELTUER R.U.	1	248.66	248.66
54124	871664	ABDECKUNGSSATZ SCHARNIER HECKFLUEGELTUER R.	1	129.13	129.13
55412	6351AH	HECKLEUCHTE R.	1	399.57*	399.57*
57010	7410AS	STOSSFAENGER H.	1	687.01*	687.01*
		FLUEGELMUTTER	1*	4.25*	4.25*
	32132745*	KITT SET	1*	100.00*	100.00*
		KLAMMER	2*	1.07*	2.14*

## Nebenkosten

DVN	RC	ETN	Benennung	Anzahl	Preis/Stück	Gesamtpreis CHF
	N		HOHLRAUMSCHUTZ	1	20.00*	20.00*

## Arbeitslohn

DVN	RC	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Gesamtpr eis CHF
53122	E	7408 0910	SEITENWAND H.R. ERN. (ANBAUTEILE AUSGEBAUT) UMFASST: HALTER VERLAENGERUNG SEITENWAND H.R.U., RADHAUSVERKLEIDUNG H.R. A+E	K	2	9.90	1'881.00
05612	A	5983 0211	SEITENSCHIEBE H.R. A+E (VERBUNDARBEIT)	K	2	0.80	152.00
53122	D	7408 4210	SEITENWAND H.R. AB-/AUFRUESTEN UMFASST: SCHIEBETUER R. A+E, LAUFSCHIENE SCHIEBETUER R.U. A+E, RADHAUSVERKLEIDUNG H.R. A+E, HECKFLUEGELTUER R. A+E, SCHARNIER HECKFLUEGELTUER R.U., ABDECKUNGSSATZ SCHARNIER HECKFLUEGELTUER R., HECKLEUCHTE R.	K	1	2.80	532.00
57010	E	6815 095P	STOSSFAENGER H. ERN. (AUSGEBAUT) UMFASST: RADHAUSVERKLEIDUNG H.R. A+E	K	1	0.20	38.00
04202	I	ARBEITSAUFWAND	D-SAEULE R.A. INST.	K	1	2.00*	380.00

## Lackierung

Lackiermethode: Eurolack   Lackart: uni (2-Schicht)							
DVN	LS	Stufe	Benennung	Material punkte	Material kosten	Std.	Gesamtpreis CHF
		ARBEITSAUFW AND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1.70	289.00
		ARBEITSAUFW AND	FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)			0.20	34.00
		ARBEITSAUFW AND	LACK ANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0.20	34.00
		ARBEITSAUFW AND	ZUSATZ FUER WASSERBASISLACK ZUSATZ:			0.20	34.00
04202	1	NEUTEIL-S	AUSSENBLECH D-SAEULE R.	4	36.57	1.10	223.57
53122	1	NEUTEIL-S	SEITENTEIL H.R.	32	292.59	3.50	887.59
54092	1	NEUTEIL-M	SCHARNIER H.R.U.	2	17.51	0.60	119.51

## Zusammenfassung

### Summenblock Ersatzteile

laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	2'767.53
+ 5.00% Kleinmaterial aus Lohnkosten (Höchstsatz)	100.00
<b>Summe Ersatzteile</b>	<b>2'867.53</b>

### Summenblock Nebenkosten

<b>Nebenkosten</b>	<b>20.00</b>
--------------------	--------------

### Summenblock Arbeitslohn

<b>Carrosserie 1</b>	5.00	190.00 CHF/Std.	950.00
<b>Karosserie 2</b>	10.70	190.00 CHF/Std.	2'033.00
<b>Summe Arbeitslöhne</b>	<b>15.70</b>		<b>2'983.00</b>



### Summenblock Lackierung

Lohn	Zeit	CHF/Std.	Gesamtpreis
	7.50	170.00	1'275.00

Material	Summe Materialpunkte	Gesamtpreis
Lackmaterial	38.00	346.67
Konstante		91.14
Konstante Musterblech (Anzahl: 1)		9.24
Zwischensumme		447.05
+ 5.0% Entsorgungskosten		22.35
Summe Material		469.40

Vorbereitungszeit Blech zu 100 %  
Vorbereitungszeit Kunststoff 100 %  
Sonstige Vorbereitung 100 %  
berücksichtigt Materialindex zu 140 %

Summe Lackierung	Gesamtpreis
Summe Lohn	1'275.00
Summe Material	469.40
<b>Summe Lackierung</b>	<b>1'744.40</b>

	CHF
Summe Ersatzteile	2'867.53
Summe Nebenkosten	20.00
Summe Arbeitslöhne	2'983.00
Summe Lackierung	1'744.40
<b>Reparaturkosten netto</b>	<b>7'614.93</b>
Mehrwertsteuer (8.10%)	616.81
<b>Reparaturkosten brutto</b>	<b>8'231.75</b>

DAT System

Hinweis: Preisänderungen vorbehalten!  
Exakte Angaben zum Reparatur- und Kostenumfang sind erst nach Demontage möglich. Diese Reparaturkostenkalkulation ist unter Berücksichtigung des zunächst vorgesehenen Reparaturweges erstellt.

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.  
DAT System / SD3 CalculatePro)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ =neue Position aus Reparaturlogik
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet	*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

[REDACTED]

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar	!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet
»=Fremdleistung	A=Zeit gemäss Ausbeulformel
d=Preis aus DMS	
T=Technische Prüfung	
✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt	>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

[REDACTED]