



Reparaturkosten-Kalkulation

m 49796 vom 20.01.2026

Auftragsdaten

Vorgangsbezeichnung	m 49796	Auftragsnummer	
Anlagedatum	20.01.2026		
Änderungsdatum	20.01.2026		
Ordnungsnummer			

Halter und Fahrzeugdaten

Firma			
Kontrollschild	M 49796	Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Hersteller	Peugeot	Haupttyp	308 SW (05.2008->)
VIN	VF34E9HR8CS165920	Untertyp	Access
Typenscheinnummer	1PA936	Laufleistung km	116163
1. Inverkehrsetzung	01.11.2012		
Lackart	Metallic (2-Schicht)		
DAT Europa-Code®	01 670 118 002 0004		

Sonderausstattung

15002 Außenspiegel elektr. anklappbar
75209 Getriebe 6-Gang - Typ: MCA

83920 Motor 1,6 Ltr. - 82 kW HDi FAP KAT (9HR / DV6C)
36701 Tür mit Seitenverstärkung

Ersatzteile (Preisdatum : 02.01.2026)

DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis/Stück	Gesamtpreis CHF
23012	9101GH	TUERAUSSENGRIFF V.R.	1	83.79	83.79
23112	8153NF	AUSSENSPIEGEL R. KPL.	1	489.88	489.88
24112	9008T0	TUER H.R.	1	1'103.99	1'103.99
24332	6999KP	BEF.-SATZ TUER H.R.	1	97.47	97.47
26248	9365HR	TUERSCHUTZFOLIE H.R.	1	123.45	123.45
26592	8546V4	SCHUTZLEISTE TUER H.R.	1	67.60	67.60
53352	853424	RADLAUFABDECKUNG H.R.	1	117.93	117.93

Arbeitslohn

DVN	RC	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Gesamtpreis CHF
23012	E	91141A	TUERAUSSENGRIFF V.R. AUSTAUSCHEN UMFASST: TUERAUSSENGRIFF V.R. A+E	K		0.30	51.34



DVN	RC	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Gesamtpr eis CHF
23112	E	81006A	AUSSENSPIEGEL R. KPL. AUSTAUSCHEN UMFASST: AUSSENSPIEGEL R. KPL. A+E	K		0.80	136.90
24112	E	90042A	TUER H.R. AUSTAUSCHEN UMFASST: TUER H.R. A+E, TUERSCHUTZFOLIE H.R., SCHUTZLEISTE TUER H.R., TUERAUSSENGRIFF H.R. A+E	K		2.00	342.26
53352	E	ARBEITSAUFWAND	RADLAUFABDECKUNG H.R. AUSTAUSCHEN (VERBUNDARBEIT)	K		0.10	17.11
57010	A	74004A	STOSSFAENGER H. KPL. A+E	K		0.80	136.90
04532	I	ARBEITSAUFWAND	SCHWELLER TEILTUECK H.R. INST.	K		2.50*	427.83
20112	I	90010R	TUER V.R. INST.	K		2.50*	427.83
53112	I	85006R	SEITENWAND R. KPL. INST. UMFASST: SCHWELLER TEILTUECK H.R. INST.	K		4.50*	770.09

Lackierung

Lackiermethode: Eurolack Lackart: Metallic (2-Schicht)							
DVN	LS	Stufe	Benennung	Material punkte	Material kosten	Std.	Gesamtpreis CHF
		ARBEITSAUFW AND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1.70	290.92
		ARBEITSAUFW AND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE			0.80	136.90
		ARBEITSAUFW AND	FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)			0.20	34.23
		ARBEITSAUFW AND	LACK ANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0.20	34.23
		ARBEITSAUFW AND	ZUSATZ FUER WASSERBASISLACK ZUSATZ:			0.20	34.23
04512	3	INSTANDSETZ UNG	SCHWELLER R. KPL.	12	63.00	1.10	251.24
20112	3	INSTANDSETZ UNG	TUEAUSSENBLECH V.R.	28	147.00	1.60	420.81
23012	4	NEUTEIL-K-V	TUEAUSSENGRIFF V.R. (TEIL AUSGEBAUT)	1	8.29	0.30	59.63
23112	4	NEUTEIL-K-V	AUSSENSPIEGEL R. KPL. (TEIL AUSGEBAUT)	2	16.57	0.30	67.91
24112	1	NEUTEIL-M	TUER H.R. (TEIL AUSGEBAUT)	26	235.44	1.50	492.14
27012	3	INSTANDSETZ UNG	TUEAUSSENGRIFF H.R. (TEIL AUSGEBAUT)	1	6.01	0.90	160.03
43712	2	OBERFLAECHE- K	KOTFLUEGEL V.R.	9	43.28	0.50	128.85
53112	3	INSTANDSETZ UNG	KOTFLUEGEL H.R.	25	131.25	1.50	387.95
57010	2	OBERFLAECHE- K	STOSSF.-VERKLEIDUNG H.	32	153.89	0.90	307.91

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	2'084.11
+ 5.00% Kleinmaterial aus Lohnkosten (Höchstsat)	100.00
Summe Ersatzteile	2'184.11



Summenblock Arbeitslohn

Carrosserie 1	13.50	171.13 CHF/Std.	2'310.26
Summe Arbeitslöhne	13.50		2'310.26

Summenblock Lackierung

Lohn

Zeit	CHF/Std.	Gesamtpreis
11.70	171.13	2'002.25

Material

	Summe Materialpunkte	Gesamtpreis
Lackmaterial	136.00	804.73
Konstante		93.66
Konstante-K		44.80
Konstante Musterblech (Anzahl: 1)		9.52
Zwischensumme		952.71
+ 5.0% Entsorgungskosten		47.64
Summe Material		1'000.35

Vorbereitungszeit Blech zu 100 %
Vorbereitungszeit Kunststoff 100 %
Sonstige Vorbereitung 100 %
berücksichtigt Materialindex zu 140 %

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	2'002.25
Summe Material	1'000.35
Summe Lackierung	3'002.60

	CHF
Summe Ersatzteile	2'184.11
Summe Arbeitslöhne	2'310.26
Summe Lackierung	3'002.60
Reparaturkosten netto	7'496.97
Mehrwertsteuer (8.10%)	607.25
Reparaturkosten brutto	8'104.20

DAT System

Hinweis: Preisänderungen vorbehalten!
Exakte Angaben zum Reparatur- und Kostenumfang sind erst nach Demontage möglich. Diese Reparaturkostenkalkulation ist unter



Berücksichtigung des zunächst vorgesehenen Reparaturweges erstellt.	
Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. DAT System / SD3 CalculatePro)	
#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ =neue Position aus Reparaturlogik
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet	*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)
)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar	!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet
»=Fremdleistung	A=Zeit gemäss Ausbeulformel
d=Preis aus DMS	
T=Technische Prüfung	
✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt	>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt