

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIKCENTER THUN

SCHWAEBIS
3602 THUN

TEL. 058 / 468 38 20
FAX. 058 / 468 36 34

REPARATUR - KALKULATION 1437/TRÜ

KALKULATION-/SCHADEN NR. : 1437/TRÜ

FAHRZEUGDATEN
HERSTELLER : SEAT
HAUPTTYP/UNTERTYP : LEON / FR

FZG-IDENT-NR : VSSZZZ5FZER012392
ERSTE ZULASSUNG : 20.08.2013

ANSTOSSBEREICH(E) : VORNE LINKS / VORNE MITTE / VORNE
RECHTS

Kun

42142

REPARATURKOSTEN	OHNE MWST	CHF	16 273.30
MWST	8.10 %	CHF	1 318.15
REPARATURKOSTEN	MIT MWST	CHF	17 591.45

THUN, 14.06.2024

SYSTEM AUDATEX

BLATT 1

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIKCENTER THUN

SCHWAEBIS
3602 THUN

TEL. 058 / 468 38 20
FAX. 058 / 468 36 34

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N 1437/TRÜ

14.06.2024

FZ-HALTER FIRMA
AKTENZEICH 1437/TRÜ

FABRIKAT SEAT LEON FR
FZ-IDENT-NR VSSZZZ5FZER012392 TYP-CODE 49 19 04

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 06.2013 FENSTERH V/H ELEKTR NAVIGATIONSSYSTEM NEBELSCHEINWERFER KOMFORTSITZE AUSSTATTUNG LEDER BEIF-SITZ HOEH-VERST MULTIF LENKR LEDER BELEUCHTUNG AMBIENTE LICHTMASCHINE 140A 7-GANG DSG REIFEN 225/45 R17..W H-ACHSE MULTI-LINK KNIEAIRBAG HECKSPOILER	CLIMATRONIC A-SPIEGEL EL HZB KLA 8-LAUTSPRECHER WASCHDUESE HEIZBAR LED RUECKLEUCHTEN FAHRERSITZ HOEHENVER RUECKSITZ GETEILT SPIEGEL I ELEKTR SYST "START & STOP" EINPARKHILFE V/H SPORTFAHRWERK ALURAEDER 7.5 J X 17 BREMSSCH V 312X25 5-TUERIG	VERGLASUNG H ABGED RADIO MED SYST PLUS BLUETOOTH SCHEINW-REINIGUNG LORDOSENST SITZ V FAH-/BEIF-SITZ HEIZB DEKORTEILE CHROM ARMLEHNE V BORDCOMPUTER COLOUR 1798CCM 132KW GESCHW-REGLER REIFENFUELLSYSTEM BREMSSCH H 272X10 ABGASNORM EURO 6
------------------------	---	--	---

SERVICE- SERVICE (QI6)
-OPTIONEN

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =130.00	CHF/STD
			PREIS/KL 2 =130.00	CHF/STD
			PREIS/KL 3 =130.00	CHF/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
63 29 43 50	ABDECKUNG STOSSFAENGER V BOHREN (VERBUNDARBEIT) (4 LOECHER BOHREN)	2	3	39.00
63 29 41 50	ABDECKUNG STOSSFAENGER V INSTANDSETZEN (VERBUNDARBEIT) (4 HALTER KLEBEN)	2	3	39.00
50 38 19 50)	SCHLOSSTRAEGER V AUS-/EINBAUEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT) UMFASST: VERKLEIDUNG U MOTOR UND BEIDE SCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN UMFASST NICHT: SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	4	52.00
50 38 55 50	SCHLOSSTRAEGER V ERSETZEN (SCHLOSSTRAEGER V AUSGEBAUT) UMFASST: STUETZE MOTORHAUBE, SCHLOSS MOTORHAUBE, FANFARE UND AIRBAGSENSOR AUS-/EINBAUEN	2	9	117.00
50 38 09 50	SCHLOSSTRAEGER V LOES-BEF (SERVICE STELLUNG)	2	9	117.00

SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIKCENTER THUN

SCHWAEBIS
3602 THUNTEL. 058 / 468 38 20
FAX. 058 / 468 36 34

REPARATUR - KALKULATION 1437/TRÜ

14.06.2024

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =130.00 CHF/STD
 PREIS/KL 2 =130.00 CHF/STD
 PREIS/KL 3 =130.00 CHF/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
	(ABDECKUNG F STOSSFAENGER AUSGEBAUT)			
50 34 20 50	QUERTRAEGER STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	4	52.00
50 34 55 50	QUERTRAEGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	1	13.00
63 29 19 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	7	91.00
63 29 55 69	ABDECKUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: SPOILER STOSSFAENGER, KUEHLERGRILL, BELUEFTUNGSGITTER, HALTER KENNZEICHEN, BEIDE NEBELSCHEINWERFER, SPRITZDUESE SRA, SENSOREN UND KABELBAUM EINPARKHILFE AUS-/EINBAUEN UMFASST NICHT: NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN	2	15	195.00
66 05 55 50	KUEHLERGRILL ERSETZEN (AUSGEBAUT)	1	1	13.00
94 15 16 00	BEIDE SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	3	39.00
55 22 19 00	MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN UMFASST: MOTORHAUBE EINSTELLEN	2	6	78.00
55 22 55 50	MOTORHAUBE ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: ISOLIERUNG MOTORHAUBE, SCHLISSOESE, DICHTUNGEN MOTORHAUBE UND DUESEN WASCHANLAGE AUS-/EINBAUEN	2	4	52.00
55 25 56 50	BEIDE SCHARNIERE MOTORHAUBE ERS	3	2	26.00
50 55 20 50	BEIDE KOTFLUEGEL V AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT) UMFASST: RAEDER V, BEIDE RADHAUSSCHALEN V UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN	2	13	169.00
50 55 51 50	KOTFLUEGEL V L ABDICHTEN (VERBUNDARBEIT)	2	3	39.00
50 55 51 50	KOTFLUEGEL V R ABDICHTEN (VERBUNDARBEIT)	2	3	39.00
64 10 55 03	WINDSCHUTZSCHEIBE ERSETZEN UMFASST: GITTER WINDLAUF, BEIDE SCHEIBENWISCHERARME, ZIERLEISTEN WINDSCHUTZSCHEIBE, REGENSENSOR UND INNENSPIEGEL AUS-/EINBAUEN	2	21	273.00
57 11 19 00	TUERGRIFF V L AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHLIESSZYLINDER AUS-/EINBAUEN	2	2	26.00
70 59 19 00	TUERVERKLEIDUNG V L AUS-/EINBAUEN	2	4	52.00
66 89 19 50	AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	2	1	13.00
91 40 19 50	LAUTSPRECHER TUER V L AUS-/EINBAUEN	2	2	26.00
57 11 19 03	TUERGRIFF V R AUS-/EINBAUEN	2	2	26.00
70 59 19 00	TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	2	4	52.00
66 89 19 50	AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	2	1	13.00
91 40 19 50	LAUTSPRECHER TUER V R AUS-/EINBAUEN	2	2	26.00

SYSTEM AUDATEX

BLATT

3

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-METALLIC		AW
0471	MOTORHAUBE	NEUTEILLACK	I	23.0
0741	KOTFLUEGEL V L	NEUTEILLACK	I	10.0
0742	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK	I	10.0
0283	STOSSFAENGER V	NEUTEILLACK	K1R	12.0
0303	SENS V A L PARKHILFE	NEUTEILLACK	K1R	1.0
0304	SENS V A R PARKHILFE	NEUTEILLACK	K1R	1.0
0305	SENSOR V I L PARKH	NEUTEILLACK	K1R	1.0
0306	SENSOR V I R PARKH	NEUTEILLACK	K1R	1.0
2114	SCHWELLER M R	REPARATURLACK	III	10.0
2238	A-SAEULE A R O	REPARATURLACK	III	8.0
2292	B-SAEULE R	REPARATURLACK	III	10.0
1481	TUER V L	OBERFL LACK	II	8.0
1482	TUER V R	OBERFL LACK	II	8.0
		SYSTEM AUDATEX		BLATT

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIKCENTER THUN

SCHWAEBIS
3602 THUNTEL. 058 / 468 38 20
FAX. 058 / 468 36 34

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N 1437/TRÜ 14.06.2024

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT) PAINT PRICES AS AT : 09.02.2024

LEIT-NR ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC AW

L A C K I E R M A T E R I A L P R O T E I L

LEIT-NR	BEZEICHNUNG			MAT. KOST.
0471	MOTORHAUBE	NEUTEILLACK	I	295.18
0741	KOTFLUEGEL V L	NEUTEILLACK	I	70.28
0742	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK	I	70.28
0283	STOSSFAENGER V	NEUTEILLACK	K1R	203.28
0303	SENS V A L PARKHILFE	NEUTEILLACK	K1R	.53
0304	SENS V A R PARKHILFE	NEUTEILLACK	K1R	.53
0305	SENSOR V I L PARKH	NEUTEILLACK	K1R	.53
0306	SENSOR V I R PARKH	NEUTEILLACK	K1R	.53
2114	SCHWELLER M R	REPARATURLACK	III	36.18
2238	A-SAEULE A R O	REPARATURLACK	III	11.67
2292	B-SAEULE R	REPARATURLACK	III	33.84
1481	TUER V L	OBERFL LACK	II	80.32
1482	TUER V R	OBERFL LACK	II	80.32

LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB.-
FAKTOR 130.00 CHF/STD		PREIS
LACKIERZEIT	103.0	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.	17.0	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.	5.0	
VORBE. FARBE ANMISCHEN	3.0	
VORBE. FARBMUSTER	3.0	
GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD :	131.0	1703.00

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG I	435.74
NEUTEILLACKIERUNG K1R	205.40
REPARATURLACK III/IV	81.69
OBERFL LACKIERUNG II	160.64
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.	62.30
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.	25.10
MAT-KONST. FARBMUSTER	6.30
MATERIAL-INDEX 140.00 %	390.87

E R S A T Z T E I L E PREISLISTE STAND: 03.06.2024

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0258		KENNZ-VERSTAERKUNG V	KNPL0	4.85U
0283		STOSSFAENGER V	5F0807217EPGRU	538.39
0297		LUFTFUEHR-GITTER V L	5F0853665B 9B9	42.55
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 5

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIKCENTER THUN

SCHWAEBIS
3602 THUNTEL. 058 / 468 38 20
FAX. 058 / 468 36 34

REPARATUR - KALKULATION 1437/TRÜ

14.06.2024

ERSATZTEILE

PREISLISTE STAND: 03.06.2024

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0298		LUFTFUEHR-GITTER V R	5F0853666B 9B9	42.55
0299		GRILL U STOSSF V	5F0853667A 9B9	75.86
0301		HALTER L N-SCHEINW	5F0807349B	61.05
0302		HALTER R N-SCHEINW	5F0807350B	61.05
0303		SENS V A L PARKHILFE	5Q0919275C GRU	171.14
0304		SENS V A R PARKHILFE	5Q0919275C GRU	171.14
0305		SENSOR V I L PARKH	5Q0919275C GRU	171.14
0306		SENSOR V I R PARKH	5Q0919275C GRU	171.14
0307		HALTER SENSOR V M L	5F0919487F	18.50
0308		HALTER SENSOR V M R	5F0919487G	18.50
0309		HALTER SENSOR V L	5F0919487H	18.50
0310		HALTER SENSOR V R	5F0919487E	18.50
0319		HALTER A L STOSSF V	5F0807049	12.95
0320		HALTER A R STOSSF V	5F0807050	12.95
0340		TRAEGER STOSSF V	5F0807109AG	356.15
0361		HUBZYLINDER L SRA	5F0955965	45.33
0362		HUBZYLINDER R SRA	5F0955966	45.33
0392		SPOILER U	5F0805467 9B9	118.41
0397	0.05	PRIMER	D 822150A1	2.27
0398		APPLIKATOR	D 00950025	6.85
0399		2K-KLEBER KUNSTSTOFF	D 180KU1A1	57.35
0410		KUEHLERGRILL	5F0853654D 9B9	210.92
0431		EMBLEM	5F0853679A 2ZZ	19.43
0432		BLEN K-GRILL VERCHR	5F0854643 2ZZ	55.50
0433		SCHRIFTZUG	6J0853670 KTP	16.65
0461		ABDECKKAPPE DUESE L	:5F0807753 GRU	52.73
0462		ABDECKKAPPE DUESE R	:5F0807754 GRU	51.80
0471		MOTORHAUBE	5F0823031B	583.72
0475		SCHARNIER L M-HAUBE	5F0823301B	27.75
0476		SCHARNIER R M-HAUBE	5F0823302B	27.75
0491		OBERTEIL SCHLOSS V	5F0823186A	26.83
0493		SCHLOSS MOTORHAUBE	5F0823509D	112.86
0505		DTG MOTORHAUBE M	5F0823709B 9B9	8.93
0507		DTG MOTORHAUBE L	5F0823707B 5AP	6.71
0508		DTG MOTORHAUBE R	5F0823707B 5AP	6.71
0561		SCHEINWERFER L KPL	5F1941005B	359.85
0562		SCHEINWERFER R KPL	5F1941006B	359.85
0637		NEBELSCHEINWERFER L	5F0941699A	138.76
0638		NEBELSCHEINWERFER R	5F0941700A	138.76
0741		KOTFLUEGEL V L	5F0821021G	259.02
0742		KOTFLUEGEL V R	5F0821022J	259.02
0761		STREBE KOTFL V L	5F0821183B	9.25
0762		STREBE KOTFL V R	5F0821184B	9.25
0930		SCHLOSSTRAEGER V	5F0805588E	298.80
0934		STUETZE R SCHLOSSTR	5F0806930	15.73
0936		HALTER U R SCHEINW	5F0807572C	59.20
1033		SCHMUTZABWEISER	5F0853692 9B9	49.03

SYSTEM AUDATEX

BLATT

6

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIKCENTER THUN

SCHWAEEBIS
3602 THUN

TEL. 058 / 468 38 20
FAX. 058 / 468 36 34

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N 1437/TRÜ

14.06.2024

E R S A T Z T E I L E

PREISLISTE STAND: 03.06.2024

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1034		ABDECKUNG O K-GRILL	5F0853655 9B9	27.75
1035		LUFTHUTZE	5Q0129254J	38.85
1401		FRONTSCHIEBE	5F0845011C NVB	465.31
1402		APPLIKATOR	D 00950025	6.85
1408		KLEBEFOLIE REGENSENS	8U0955609	49.03
1409		SCHNEIDFADEN	357853999B	25.90
1410	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 00940104	15.10
1411		KLEBESATZ FRONTSCH	D 004660M4	102.68
1412		PRIMER FRONTSCHIEBE	D 00920002	18.50
4325		BEIFAHREIRAIRBAG	5F0880204B	1013.88
4350		KNIEAIRBAG	5G1880841G	515.00
4465		KONDENSATOR	5Q0816411BL	479.19
7445		FAHREIRAIRBAG	; 6F0880201AGAAP	109.16
7747		HALTER U L KUEHLER	1K0121367F	7.54
7748		HALTER U R KUEHLER	1K0121367F	7.54
7753		LUFTFUEHRUNGSPAPPE L	5F0121283H	16.65
7754		LUFTFUEHRUNGSPAPPE R	5F0121284H	16.65
7761		KUEHLER	5WA121251H	447.73
7762		LADELUFTKUEHLER	5Q0145803AD	487.51
7770		KLAPPE LUFTFUEHRUNG	5F0121292D	14.80
7791		ELEKTROLUEFTER KPL	5Q0121203DE	939.87
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 7

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIKCENTER THUN

SCHWAEGBIS
3602 THUNTEL. 058 / 468 38 20
FAX. 058 / 468 36 34

REPARATUR - KALKULATION 1437/TRÜ

14.06.2024

SCHLUSSKALKULATION

CHF

CHF

UMRECHNUNGSKURS : 1 EURO = 00.9690 CHF

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD

GESAMT KL 1	21 AW X	130.00	CHF/STD	273.00	
GESAMT KL 2	171 AW X	130.00	CHF/STD	2 223.00	
GESAMT KL 3	22 AW X	130.00	CHF/STD	286.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					2 782.00

LACKIERUNG

ARBEITSKOSTEN	1 703.00	
MATERIALKOSTEN	1 368.05	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		3 071.05

ERSATZTEILE

KLEIN- UND VERBRAUCHSMAT (5.0% V ARBEITSLOHN)	10 212.75	
	139.10	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		10 351.85

REPARATURKOSTEN OHNE ENTSORGUNG

ENTSORGUNG (5.00% VON LACKIERMATERIAL)	68.40	
GESAMTSUMME ENTSORGUNG		68.40

REPARATURKOSTEN OHNE MWST	16 273.30	
---------------------------	-----------	--

MWST 8.10 %		1 318.15
-------------	--	----------

REPARATURKOSTEN MIT MWST	17 591.45	
--------------------------	-----------	--

ERLAEUTERUNGEN:

U=ERSATZTEIL-PREIS UMGERECHNET

* = ANWENDERANGABEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR.

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = CA1008

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

E-TEILE-PREISE-UPE D.HERST/IMPORT.

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR

MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SCHADENZENTRUM VBS

LOGISTIKCENTER THUN

SCHWAEEBIS
3602 THUN

TEL. 058 / 468 38 20
FAX. 058 / 468 36 34

K O N T R O L L A N G A B E N 1437/TRÜ

14.06.2024

ERSATZTEILE

- ERSATZTEILPREIS-DATUM : 03.06.2024
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 03.06.2024
- UMGERECHNET VON : EURO
- FAKTOR GUELTIG AB : 07.06.2024
- UMRECHNUNGSKURS : 00.9690

LACKIERUNG

PAINT PRICE DATE : 09.02.2024
- REP-ART/LEIT-NR : LE 0471 / LE 0741 / LE 0742 / LE10283
LE10303 / LE10304 / LE10305 / LE10306
LI 2114 / LI 2238 / LI 2292 / L 1481
L 1482

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 70
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 2 782.00 LACK: 3 071.05 ET : 10 351.85
REP : 16 273.30 MWST: 1 318.15 REPI: 17 591.45

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

E 1401	E 0741	E 0742	E 0471	E 0562
E 0561	E 1034	E 1033	E 0340	E 0410
E 0432	E 0301	E 0302	E 0320	E 0319
E 0283	E 0299	E 0258	E 0392	E 0303
E 0304	E 0305	E 0306	E 0637	E 0638
E 0298	E 0297	E 0291	E 0461	E 0462
E 0362	E 0361	E 0493	E 0491	E 0475
E 0476	E 0508	E 0507	E 0505	E 0761
E 0762	E 0431	E 0433	E 7762	E 4465
E 7761	E 7754	E 7753	E 7791	E 7767
E 7770	E 7747	E 7748	E 0930	E 1035
E 0936	E 0934	E 7445	E 4325	E 4350
I 2088 20	L 1482	L 1481	N 1738	N 1737
N 1565	N 1566	N 9854 10	N 9973 10	N 1406 10
XT16: 2:1	1	3:1	1	

SYSTEM AUDATEX